

L'un de nos clients a utilisé **Asbestshop Shield Coat Anthracite** pour encapsuler le toit en amiante de sa maison. Il a gentiment partagé les photos ci-dessous avec nous.



Merci, Nico, pour votre autorisation d'utiliser ces photos afin de montrer à nos autres clients le résultat avant et après traitement.



Kelly a indiqué que le toit présentait plusieurs fuites avant l'application de **Shield Coat**.

Nous recommandons, en cas de fissures présentant un pontage de **3 mm ou plus**, de traiter ces zones localement plusieurs fois avant de peindre l'ensemble du toit.



Selon Kelly, c'est un excellent produit ! Merci d'avoir partagé les photos.

